

Tiempo Recomendado de Recarga: 3 meses

NOTA: Para todos los kits, consulte el tiempo de carga del modelo base.

# de Cat.	# de Modelo	Tiempo de Carga
2136.50	Medidor de relación de transformación digital DTR [®] modelo 8510	2 horas
2125.75	DMM modelo MTX3282B-COMCM	4 horas
2125.76	DMM modelo MTX3283B-COMCM	4 horas
2125.79	DMM modelo MTX3283B-BTCOMCM	4 horas
2130.44	Medidor de resistencia de tierra modelo 4630	4-6 horas
2135.01	Medidor de resistencia de tierra modelo 6470-B	4 horas
2135.49	Medidor de resistencia de tierra modelo 6471	4-6 horas
2135.51	Medidor de resistencia de tierra modelo 6472	4-6 horas
2136.03	Kit de campo GroundFlex [®]	4-6 horas
2129.80	Micróhmetro modelo 6240	4-6 horas
2129.81	Micróhmetro modelo 6250	4-6 horas
2130.03	Micróhmetro modelo 1060	4-6 horas
2130.18	Micróhmetro modelo 6505	4-6 horas
2130.20	Micróhmetro modelo 5050	4-6 horas
2130.21	Micróhmetro modelo 5060	4-6 horas
2130.30	Micróhmetro modelo 5070	4-6 horas
2130.32	Micróhmetro modelo 6555	4-6 horas
2124.58	Osciloscopio portátil 100 MHz modelo OX7102 ^{III}	4-6 horas
2124.59	Osciloscopio portátil 200 MHz modelo OX7202 ^{III}	4-6 horas
2124.67	Osciloscopio portátil 100 MHz modelo OX7104 ^{III}	4-6 horas
2124.68	Osciloscopio portátil 200 MHz modelo OX7204 ^{III}	4-6 horas
2137.51	Registrador de potencia y energía modelo PEL 102	4-6 horas
2137.52	Registrador de potencia y energía modelo PEL 103	4-6 horas
2130.74	PowerPad [®] modelo 3945-B	6 horas
2130.81	PowerPad [®] Jr. modelo 8230	4-6 horas
2136.20	PowerPad [®] modelo 8335	4-6 horas